




ENSAMBLE



Para generar una curva se deberán cortar secciones de un tramo recto, el número de secciones a cortar se determinan en campo y esta en función del ancho de la Tecnomalla.



2-DOBLAR



Accesorios de ensamble que se requieren para el formado de curvas horizontales.

TCC-1434J

U-25

U-30

UNIÓN MÚLTIPLE

La unión múltiple se utiliza para hacer los ajustes de ensamble de curvas en campo.

1-CORTAR



3-UNIR

